

## INDICAÇÃO Nº 08/2021

Senhor Presidente.

O Vereador JOELMIR BATISTA SOARES, no uso de suas atribuições regimentais, com a concordância do Plenário, requer o envio de REQUERIMENTO ao senhor Prefeito para que ele explique, junto com o setor técnico responsável pela engenharia de trânsito, por qual motivo os "quebra-molas" do Município não estão de acordo com as normas técnicas do Código de Trânsito de Brasileiro, resoluções do CONTRAN e normas da ABNT, especialmente quanto sua altura, largura, extensão e sinalização.

### Justificativa

Por questões de segurança, as obras viárias, como um todo, devem observar as normas técnicas para serem implementadas. Contudo, os "quebra-molas" de Cafeara, além da nítida falta de sinalização, não obedecem o regramento técnico quanto a sua altura, largura, extensão e sinalização. Considerando que a Prefeitura possui engenheiro civil em seu quadro, é de extrema importância que a situação seja regularizada para evitar acidentes com pedestres e danos nos veículos.

Câmara Municipal de Cafeara (PR), 01 de março de 2021.

  
**Joelmir Batista Soares**

Vereador